

Charakteristiky senzorov

Prednáška MISA č. 3

28. 2. 2022

Columna 1 by JacktheFlipper-de

<https://www.deviantart.com/jacktheflipper-de/art/Columna-1-Waterdrop-Studio-398431238>



Úvod

- Vnútri snímača dochádza k viacerým zmenám energie.
- Na snímač nahliadame ako na black-box (čierna skrinka).
- Sledujeme len hodnoty výstupu a vstupu.
- Základnou charakteristikou snímača je vzťah vstup - výstup.

Prenosová funkcia = Prevodová charakteristika

- Pre každý senzor existuje ideálny alebo teoretický vzťah medzi výstupom a impulzom
- Ideálna funkcia môže byť uvedená vo forme tabuľky, grafu alebo rovnice
- Prenosová funkcia určuje závislosť medzi elektrickým signálom S a impulzom s : $S = f(s)$
- V mnohých prípadoch je tento vzťah jednorozmerný charakterizovaný
$$S = a + bs$$
- Kde a je priesečník t.j. výstupný signál pri nulovom vstupnom signále a b je sklon(citlivosť)
- S je jednou z charakteristík výstupu, môže byť amplitúda, frekvencia alebo fáza v závislosti od vlastností snímača

Matematický model snímača

- Ideálny prípad: odvodenie matematického modelu snímača z fyz. a chem. vzťahov.
- Matematický model – vyjadrenie vzťahu pre inverznú prenosovú funkciu.
- V praxi je odvodenie mat. modelu náročné alebo je s ním náročné pracovať.
- Využívajú sa rôzne aproximácie.

Prenosová funkcia


- Logaritmická funkcia: $S = a + b \ln s$
- Exponenciálna funkcia: $S = a e^{ks}$
- Výkonová funkcia: $S = a_0 + a_1 s^k$
- Kde k je konštanta, senzor môže mať takú prenosovú funkciu, že žiadna z vyššie uvedených aproximácií nevyhovuje, vtom prípade je použitá polynomiálna aproximácia vyššieho rádu
- Pre nelineárnu prenosovú funkciu citlivosť b nie je fixné číslo, definované je ako:
$$b = \frac{dS(s_0)}{ds}$$

Prenosová funkcia

- V mnohých prípadoch môže byť nelineárny snímač považovaný za lineárny v obmedzenom rozsahu, nazýva sa to aproximácia po častiach
- Prenosová funkcia môže byť viacrozmerná keď je výstup senzoru ovplyvnený viac ako jedným vstupom, napríklad infračervený snímač
- Funkcia spája dve teploty T_b absolútnu teplotu meraného objektu a T_s absolútnu teplotu povrchu senzoru a výstup vo Voltoch $V = G(T_b^4 - T_s^4)$ kde G je konštanta
- Pre definovanie citlivosti senzoru použijeme vzťah: $b = \frac{\partial V}{\partial T_b} = 4GT_b^3$

Prenosová funkcia

- Grafické znázornenie dvojrozsmernej prenosovej funkcie
- Podľa grafu môžeme vidieť že hodnotu výstupného napätia môžeme jednoznačne určiť z dvoch vstupných teplôt




Viacrozmerne prenosové funkcie

- Prenosová funkcia je viacrozmerná, ak výstup snímača závisí od viacerých vstupných stimulov
- Príkladom je prenosová funkcia snímača teplotného žiarenia.
- Výstup závisí od teploty meraného objektu T_b a od teploty na povrchu snímača T_s .

- $$V = G(T_b^4 - T_s^4)$$


- Parabola 4-tého rádu

- G - konštanta



Viacrozmerne prenosové funkcie


- Využitie??
- Image processing - mapovanie informácií voxelu na vlastnosti farby a priehľadnosti
- Voxel - analógia k pixelu, ktorý reprezentuje 2D grafiku
- Vektorová grafika, rendrovanie



Prevodová charakteristika

- Transfer function (I/O characteristics)
- Zadaná
 - Grafom
 - Tabuľkou
 - Funkciou

- **Matematický model**



Obr. 33: Prevodová charakteristika Pt100.

ϑ [°C]	-5	0	5	10	15	20	25	30	35	40	45
R [Ω]	98,04	100,000	101,953	103,903	105,849	107,793	109,735	111,673	113,608	115,541	117,470
ϑ [°C]	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
R [Ω]	119,397	121,321	123,242	125,160	127,075	128,987	130,897	132,803	134,707	136,608	138,505

Tabuľka 3: Hodnoty odporu pre snímač Pt 100 (IEC 751).

Závislosť odporu Pt 100 na teplote nie je lineárna a dá sa v rozsahu 0 – 850 °C popísať polynómom

$$R(\vartheta) = R_0(1 + A.\vartheta + B.\vartheta^2)$$

kde R_0 je odpor pri teplote 0 °C (t.j. 100 Ω), A a B sú materiálové konštanty: $A = 3,9083 \cdot 10^{-3} \text{ °C}^{-1}$; $B = -5,775 \cdot 10^{-7} \text{ °C}^{-2}$ (podľa IEC 751).

Inverzná prevodová charakteristika







Fig. 2.1 Transfer function (a) and inverse transfer function (b) of a thermo-anemometer


Linearizácia prevodovej charakteristiky snímača



Linearizácia paralelným zapojením




Linearizácia sériovo- paralelným zapojením




Linearizácia tabuľkou

```
#include <avr/pgmspace.h>
```

```
const PROGMEM int table[] =  
{11,12,15,...};
```







Linearizácia po častiach lin.



```
if (adcValue > y1) && (adcValue <= y2)  
    z = k2 & adcValue + q2;
```


```
return(y)
```




The Lagrange interpolating polynomial is the **polynomial** $P(x)$ of degree $\leq (n - 1)$ that passes through the n points $(x_1, y_1 = f(x_1))$, $(x_2, y_2 = f(x_2))$, ..., $(x_n, y_n = f(x_n))$, and is given by

$$P(x) = \sum_{j=1}^n P_j(x),$$



Interpolation vs approximation



curve must pass through control points



curve is influenced by control points



Functional Approximations

- Aproximáciu možno považovať preloženie krivky experimentálne pozorovaných hodnôt na vypočítané hodnoty aproximačnej funkcie.
- Aproximačná funkcia by mala byť dostatočne jednoduchá, aby sa uľahčil výpočet a inverzia.
- Najjednoduchšia prenosová funkcia je lineárna

$$S = A + Bs$$

- A – zodpovedajúca priamke s priesečníkom A, to znamená výstupný signál pri nulovom vstupnom signáli $s=0$
- B – sklon, ktorý sa niekedy nazýva citlivosť
- S – výstup, je jednou z charakteristík výstupného elektrického signálu. Môže to byť jeho amplitúda, fáza, frekvencia, modulácia šírky impulzov (PWM) alebo digitálny kód v závislosti od vlastností snímača, úpravy signálu a obvodu rozhrania.

- Predpokladá sa, že prenosová funkcia prechádza, aspoň teoreticky, cez nulovú hodnotu vstupného stimulu.
- V mnohých prípadoch to tak nie je a môže byť žiaduce referovať snímač nie na nulu, ale na nejakú praktickejšiu vstupnú referenčnú hodnotu s_0 . Ak je pre danú vstupnú referenciu známa odozva snímača s_0 (napríklad z kalibrácie), môžeme ju napísať vo forme:

$$S = S_0 + B(s - s_0)$$

- Málo snímačov je skutočne lineárnych
- Vždy je prítomná aspoň malá nelinearita, najmä pre široký rozsah vstupov stimulov
- V mnohých prípadoch, keď nelinearitu nemôžeme ignorovať, možno prenosovú funkciu aproximovať množstvom lineárnych matematických funkcií

Functional Approximations

- Logaritmická funkcia: $S = A + B \ln s$

$$s = e^{\frac{S-A}{B}}$$

- Exponenciálna funkcia*: $S = Ae^{kS}$

$$s = \frac{1}{k} \ln \frac{S}{A}$$

- Mocninová funkcia*: $S = A + Bs^k$

$$s = \sqrt[k]{\frac{S-A}{B}}$$

* kde A, B sú parametre a k je účinok (power factor).

zodpovedajúca inverzná funkcia

- Všetky tri vyššie uvedené aproximácie majú malý počet parametrov, ktoré sa musia určiť počas kalibrácie.
- Táto vlastnosť ich robí pomerne pohodlnými, za predpokladu, že skutočne zodpovedajú odozve konkrétneho snímača. Vždy je užitočné mať čo najmenší počet neznámych parametrov, v neposlednom rade aj z dôvodu nižších nákladov na kalibráciu snímača.


Jednoduchosť: **lineárna funkcia**

$$y = K \cdot x + q$$

Ak referenčný bod $[x_0, y_0]$ nie je nula:

$$y = y_0 + K \cdot (x - x_0)$$

Nastavovanie K a q



Matej Hyčko: c) Polynomial approximation + sensitivity [3.], s. 16-18

Polynomiálna aproximácia a citlivosť

Polynomiálna aproximácia

Aproximácia mnohočlennou rovnicou je vhodná vtedy, ak nelinearitu nevieme popísať presnou matematickou rovnicou.

Presnosť aproximácie vieme zvyšovať zvyšovaním stupňa polynómu.
Niekdedy vieme dosiahnuť veľkú presnosť aj s druhým stupňom.

Väčšinou sa aproximuje buď priamo prenosová fcia alebo inverzná prenosová funkcia, nie obe.

Polynomiálna aproximácia

- Polynomiálna aproximácia je ideálna aproximácia pre komplexné funkcie.
- Mocninový rad
- Každá spojitá funkcia môže byť aproximovaná mocninovým radom.

Všeobecný tvar polynómu:

$$p(x) = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 \dots + a_n x^n \quad a_n \neq 0$$

Polynomiálna aproximácia

Príklad exponenciálna funkcia rozložená do polynómu 3 rádu:

$$S = Ae^x \approx A\left(1 + ks + \frac{k^2}{2!}s^2 + \frac{k^3}{3!}s^3\right)$$


$$e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}, x \in R$$

Vo viacerých prípadoch je dostačujúce vyšetovať aproximáciu odpovede snímača pomocou polynómu 2 a 3 rádu, ktoré môžu byť vyjadrené v nasledujúcom tvare:

$$s = a_2s^2 + b_2s + c_2$$

$$s = a_3s^3 + b_3s^2 + c_3s + d_3$$

Porovnanie aproximácie polynómami rôznych stupňov



Citlivosť

- V rovnici priamky sa jej sklon určuje koeficientom „k“ (B). Čím je sklon väčší tým viac reaguje na zmeny vstupu. Toto nazývame citlivosť.
- Nelineárna prenosová fcia samozrejme nemá fixný sklon a teda ani citlivosť. V okolí každého bodu je citlivosť iná.
- V prípade nelineárnych prenosových fcií je citlivosť definovaná ako prvá derivácia prenosovej funkcie:
- $b_i(s_i) = \frac{dS(s_i)}{ds} \approx \frac{\Delta S_i}{\Delta s_i}$, kde Δs_i je malý prírastok vstupného signálu(meranej veličiny) a ΔS_i je odpovedajúca zmena výstupu prenosovej funkcie.

Senzitivita (Citlivosť)

Lineárna prenosová funkcia:

$$S = A + Bs$$


- B – sklon, senzitivita
- A – výstupný signál
- S – charakter výstupného elektrického signálu

Pre nelineárne prenosové funkcie je senzitivita definovaná:

$$b_i(s_i) = \frac{dS(s_i)}{ds} \approx \frac{\Delta S_i}{\Delta s_i}$$


Lineárna aproximácia po častiach

- výkonná metóda
- rozdelenie prenosovej fcie
- Chyba sa počíta rôzne



Idea



- Rozdelenie nelineárnej prenosovej funkcie na viac sekcií
- O každej sekcii sa považuje za lineárnu
- Zahnuté úseky medzi uzlami sa nahradia úsečkami zjednoduší správanie funkcie v danej sekcii
- Uzly nemusia byť navzájom rovnako vzdialené
- Uzly by mali byť bližšie k sebe v oblasti vzdialenejšie
- Chyba LPW je charakterizovaná ako max. odchýlka δ úsečky
- Čím väčšia δ , tým je potrebný väčší počet sekcií




Piecewise Linear (PWL)

Approximation

- lineárna aproximácia po častiach
- náhrada nelineárnej funkcie úsekmi lineárnych funkcií
- body ohraničujúce úseky sa nazývajú uzly (knots)
- uzly nemusia byť rovnomerne rozmiestnené, bližšie pri sebe pri „vysokej“ nelinearite, ďalej od seba pri „nízkej“ nelinearite




- uzly umiestňujeme len v oblasti záujmu (-úsek(0, s_0))
- chyba lineárnej aproximácie po častiach je charakterizovaná maximálnou odchýlkou δ (delta) od pôvodnej krivky
- zvýšenie presnosti aproximácie, zvýšením počtu úsekov




Spline interpolácia

- Termín spline
- Forma interpolácie
- Podobná ako polynomiálna interpolácia
- Efektívna technika interpolácie




Spline

Spline - pôvodne pravítko (krivítko) na
technické kreslenie kriviek medzi bodmi.




Spline interpolácia

- Metóda aproximácie využívajúca polynóm tretieho stupňa
- Je to krivka medzi dvoma susediacimi uzlami, ktoré spája dokopy
- Technika zachovávajúca hladkosť prenosovej funkcie
- Najjednoduchšia forma je spline - interpolácia prvého stupňa - lineárna
- Najpopulárnejšie sú kubické interpolácie



Spline - Matlab



Curve Fitting Toolbox™

```
%Dáta z merania
```

```
priemer = data(:,4);
```

```
x = data(:,1);
```

```
%Vytvorenie Spline
```

```
xy = csapi(x,priemer);
```

```
fnplt(xy,2);
```

```
hold on;
```

```
%Linearna krivka
```

```
plot(x,priemer,"r+","LineWidth",2);
```

```
legend('Spline','Linear')
```


Viacrozmerné prenosové funkcie

Multidimensional Transfer Functions

- Prenosová funkcia
- Príkladom je snímač vlhkosti, dve vstupné premenné – relatívna vlhkosť a teplota
- Ďalším príkladom je prenosová funkcia snímača tepelného žiarenia, dve vstupné premenné - absolútna teplota meraného objektu a absolútna teplota povrchu snímača

$$V = G(T_b^4 - T_s^4)$$

Dvojrozmerná
prenosová funkcia
snímača tepelného
žiarenia



Kalibrácia

Čo je to kalibrácia

- činnosť, ktorá za presne daných podmienok určuje vzťah medzi hodnotami meraného prístroja a skutočnou hodnotou
- Kalibrátor
- pomocou meraní a výpočtov



Kalibrácia


- Matematický model prenosovej funkcie senzora

- Lineárna: $S = a + b * s$

- Nelineárna:

logaritmickej: $S = a + b * \ln s$

exponenciálna: $S = a * e^{ks}$



Kalibrácia


- Lineárna prenosová funkcia
- Najmenej dvoj bodová kalibrácia
- Pre konštanty **a** a **b** potrebujeme dve hodnoty teploty pre ktoré zodpovedajú dve výstupné napätia
- Rovnica pri lineárnej funkcii:
 - $v = a + b * t$
- Rovnice pre výpočet konštant:
 - $b = \frac{v_1 - v_2}{t_1 - t_2}$
 - $a = v_1 - b * t_1$
- Rovnica pre výpočet teploty:
 - $t = \frac{v - a}{b}$

Situácia

- Potreba merať veličinu s istotou 0.1%
- Dostupné senzory sú s istotou 1% a viac
- Je možné tieto senzory použiť po kalibrácii v pracovných bodoch
- Cieľ kalibrácie – nájsť inverznú prenosovú funkciu a linearizovať charakteristiku senzora

Kalibrácia

- Nelineárne funkcie viac ako dvoj bodová kalibrácia
- Požadovaná presnosť=počet kalibračných bodov
- Aproximácia po častiach



Možnosti kalibrácie

- Nájsť prenosovú funkciu senzora, prípadne aproximovať na žiadané kalibračné body
- Úprava získaných dát tak, aby vyhovovali idealizovanej prenosovej funkcii
- Úprava vlastností senzora
- Vytvorenie referenčného zariadenia

Kalibrácia

- **Teplotný senzor:** kúpeľ s regulovateľnou teplotou
- **Infračervený snímač:** dutina čierneho telesa
- Presnosť senzora je priamo spojená s presnosťou kalibrátora






Fig. 2.4 Calibrations of a thermistor: grinding (a), trimming of a reference resistor (b), calculating the transfer function (c)

Problémy s kalibráciou


- Kalibrácia je časovo náročná, najmä ak je potrebné kalibrovať na niekoľko pracovných bodov
- Každý senzor môže mať rôzne charakteristiky, preto je potrebné kalibrovať každý senzor
- Pre kalibráciu je potrebné mať veľmi presnú referenciu

Chyba kalibrácie

- Vytvorená výrobcom
- Nemusí byť rovnomerná v celom okolí
- Podnety: **s_1** a **s_2**
- Reakcie: **A_1** a **A_2**

$$\bullet \delta a = a_1 - a = \frac{\Delta}{s_2 - s_1}$$

$$\bullet \delta b = -\frac{\Delta}{s_2 - s_1}$$





Príklady a výpočty

Výpočty
parametrov
prenosovej
funkcie

Aproximácia

- Je znázornenie/akceptovanie hodnôt ktoré nie sú úplne presné ale sú natoľko blízko ku skutočným hodnotám že môžu byť použité pri výpočte
- Využíva sa vtedy keď chýbajúce informácie znemožňujú získanie presného výsledku, sú akceptované aj hodnoty s jemnou odchýlkou
- Poskytuje pomerne presné riešenie a znižuje zložitosť daného problému

Lineárna aproximácia


Poznáme hodnotu funkcia $f(x)$ a jej deriváciu v bode a .


Túto funkciu chceme nahradiť dotyčnicou ktorá má smernicu $f'(a)$.

Na jednotku dĺžky v smere osi x stúpne priamka o $f'(a)$

Keď sa teda posunieme o dĺžku $x-a$, priamka stúpne o $f'(a)(x-a)$.

Hodnota hľadanej lineárnej funkcie v bode x bude teda $y=f(a)+f'(a)(x-a)$.





Obrázok 1. Snímač teploty p-n prechodu

Výpočet lineárnej prenosovej funkcie


- Na výpočet koeficientov lineárnej prenosovej funkcie sú potrebné dva kalibračné vstupno-výstupné páry
- ak sa používa polovodičový p–n prechod s priamym sklonom ako teplotný sensor, jeho prenosová funkcia je lineárna (teplota je vstup a A/D n je výstup):

$$n = n_1 + B(t - t_1)$$

- Snímač sa podrobí dvom kalibračným teplotám (t_1 a t_2) a zaregistrujú sa dva zodpovedajúce výstupné impulzy (n_1 a n_2).

$$n_2 = n_1 + B(t_2 - t_1)$$

- Výpočet sklonu: $B = \frac{n_2 - n_1}{t_2 - t_1}$, kde sa stane *lineárnou prenosovou funkciou so známymi parametrami: B, n₁ a t₁* (jedinečné pre konkrétny snímač a musia byť uložené v meracom systéme)
- Výpočet teploty (inverzný prenos): $t = t_1 + \frac{(n - n_1)}{B}$



Obrázok 2. Kalibrácia

Výpočet nelineárnej prenosovej funkcie

- často sú potrebné dva a viac vstupno-výstupné páry (pre prenosovú funkciu polynómu 2. alebo 3. stupňa, sú potrebné 3 a 4 kalibračné páry).
- Polynóm 3. rádu: $S = as^3 + bs^2 + cs + d$
 - na nájdenie štyroch parametrov a , b , c a d sú potrebné 4 kalibračné vstupno-výstupné páry: s_1 a S_1 , s_2 a S_2 , s_3 a S_3 , s_4 a S_4 .

$$S_1 = as_1^3 + bs_1^2 + cs_1 + d$$

$$S_2 = as_2^3 + bs_2^2 + cs_2 + d$$

$$S_3 = as_3^3 + bs_3^2 + cs_3 + d$$

$$S_4 = as_4^3 + bs_4^2 + cs_4 + d$$

- Na vyriešenie tohto systému pre parametre sa najprv vypočítajú determinanty systémov:

$$\Delta = \begin{pmatrix} \frac{s_1^2 - s_2^2}{s_1 - s_2} - \frac{s_1^2 - s_4^2}{s_1 - s_4} & \left(\frac{s_1^3 - s_2^3}{s_1 - s_2} - \frac{s_1^3 - s_3^3}{s_1 - s_3} \right) \\ - \left(\frac{s_1^2 - s_2^2}{s_1 - s_2} - \frac{s_1^2 - s_3^2}{s_1 - s_3} \right) & \left(\frac{s_1^3 - s_2^3}{s_1 - s_2} - \frac{s_1^3 - s_4^3}{s_1 - s_4} \right) \end{pmatrix}$$

$$\Delta_a = \begin{pmatrix} \frac{s_1^2 - s_2^2}{s_1 - s_2} - \frac{s_1^2 - s_4^2}{s_1 - s_4} & \left(\frac{S_1 - S_2}{s_1 - s_2} - \frac{S_1 - S_3}{s_1 - s_3} \right) \\ - \left(\frac{s_1^2 - s_2^2}{s_1 - s_2} - \frac{s_1^2 - s_3^2}{s_1 - s_3} \right) & \left(\frac{S_1 - S_2}{s_1 - s_2} - \frac{S_1 - S_4}{s_1 - s_4} \right) \end{pmatrix}$$

$$\Delta_b = \begin{pmatrix} \frac{s_1^3 - s_2^3}{s_1 - s_2} - \frac{s_1^3 - s_3^3}{s_1 - s_3} & \left(\frac{S_1 - S_2}{s_1 - s_2} - \frac{S_1 - S_4}{s_1 - s_4} \right) \\ - \left(\frac{s_1^3 - s_2^3}{s_1 - s_2} - \frac{s_1^3 - s_4^3}{s_1 - s_4} \right) & \left(\frac{S_1 - S_2}{s_1 - s_2} - \frac{S_1 - S_3}{s_1 - s_3} \right) \end{pmatrix}$$

z ktorých sa vypočítajú
polynomicke koeficienty
nasledujucim sposobom

$$a = \frac{\Delta_a}{\Delta}; \quad b = \frac{\Delta_b}{\Delta};$$

$$c = \frac{1}{s_1 - s_4} [S_1 - S_4 - a(s_1^3 - s_4^3) - b(s_1^2 - s_4^2)];$$

$$d = S_1 - as_1^3 - bs_1^2 - cs_1$$

* Ak je determinant systému Δ malý, dôjde k nepresnosti.

- Keďže kalibrácia môže byť pomalý proces (najmä ak ide o veľkú zotrvačnosť alebo teplotu), na zníženie výrobných nákladov je dôležité minimalizovať počet kalibračných bodov. Preto by sa mala zvoliť “najekonomickejšia” prenosová funkcia alebo aproximácia. *Ekonomický* znamená mať najmenší počet neznámych parametrov.
- Napr., ak je možné dosiahnuť prijateľnú presnosť polynómom 2. rádu, 3. rád by sa nemal používať.

Príklad


• Treba určiť lin. aprox pre funkciu: $f(x) = \sqrt[3]{x}$ pre $x = 8$.

$$\bullet f'(x) = \frac{1}{3} * x^{-\frac{2}{3}} = \frac{1}{3 * \sqrt[3]{x^2}} = \frac{1}{3 * \sqrt[3]{8^2}} = \frac{1}{12}$$

$$\bullet f(x) = f(8) = \sqrt[3]{8} = 2$$

Lin. aprox: $y = f(a) + f'(a)(x-a) = 2 + \frac{1}{12} * (8.05 - 8) =$
 $y(8.05) = 2.00416667$

• Priamy výpočet : $\sqrt[3]{8.05} = 2.00415802$



Lineárna regresia

Lineárna regresia

- Meranie bez vysokej presnosti počas kalibrácie – výskyt veľkého počtu chýb pri minimálnom počte meraní
- Dvoj-bodová kalibrácia vedie k neprijateľne vysokej neistote
- Pre náhodné chyby môže byť použitá metóda najmenších štvorcov
- Pre túto metódu sú v rôznych skriptách učebniciach uvedené konečné výrazy pre neznáme parametre lineárnej regresie.

Lineárna regresia

- Čitateľ je odkázaný na akúkoľvek štatistickú chybu v analýze.
- Je teda potrebné merať (k) niekoľko výstupných hodnôt S na vstupných hodnotách s na širokom rozsahu najlepšie na celom
- Používajú sa nasledovné vzorce pre lineárnu regresiu

$$A = \frac{\Sigma S \Sigma s^2 - \Sigma s \Sigma s S}{k \Sigma s^2 - (\Sigma s)^2}, \quad B = \frac{k \Sigma s S - \Sigma s \Sigma S}{k \Sigma s^2 - (\Sigma s)^2},$$

- Kde Σ je súčet všetkých k párov

Po častiach lineárna aproximácia


Piece Wise Linear (PWL) approximation

Aproximácie vo všeobecnosti

- Umožňujú nám napodobniť neznámu funkciu – na základe známych vstupov a výstup odhadnúť neznáme vstupy a výstupy
- Lineárna regresia
- Logistická regresia
- Polynómická regresia
- PWL regresia
- A mnoho ďalších...

Výpočet pwl aproximácie



- Pri tomto výpočte najskôr určíme rozsah výstupného signálu, koncových bodov



$$s_x = s_i + \frac{n_x - n_i}{n_{i+1} - n_i} (s_{i+1} - s_i)$$

Výpočet pwl aproximácie

- Porovnanie plne funkčného modelu prevodovej funkcie s PWL aproximáciou



$$n_x = N_0 \frac{R_0 e^{\beta(T^{-1} - T_0^{-1})}}{R_1 + R_0 e^{\beta(T^{-1} - T_0^{-1})}}, \quad (2.21)$$

$$T_x = \left(\frac{1}{T_0} + \frac{1}{\beta} \ln \left(\frac{n_x R_1}{N_0 - n_x R_0} \right) \right)^{-1} \quad (2.22)$$

Výpočet pwl aproximácie

Table 2.2 Look-up table of knots for computation of temperature

Knot	0	1	2	3
Counts	2,819	1,863	1,078	593
Temperature (°C)	0	20	40	60

$$n_x = N_0 \frac{R_0 e^{\beta(T^{-1} - T_0^{-1})}}{R_1 + R_0 e^{\beta(T^{-1} - T_0^{-1})}}, \quad (2.21)$$

- Kalibrácia senzoru; sensor plne charakterizovaný
- Predpokladajme, že použitý pull-up rezistor má 10,00 k Ω
- Vybrané teploty, resp. vnútorné body charakteristiky sú 20°C a 40°C
- Konštanty R_0 a β sú vypočítané pomocou vzťahu 2.21

$$R_0 = 8.350 \text{ k}\Omega \text{ and } \beta = 3,895 \text{ K.}$$

Výpočet pwl aproximácie

- Odčítanie teploty, ktorá zodpovedá hodnote A/D prevodníka počas prevádzky
- PWL aproximácia \Leftrightarrow zjednodušenie pre procesor

$$T_x = \left(\frac{1}{T_0} + \frac{1}{\beta} \ln \left(\frac{n_x}{N_0 - n_x} \frac{R_1}{R_0} \right) \right)^{-1} \quad (2.22)$$

$$t_x = t_1 + \frac{n_x - n_1}{n_2 - n_1} (t_2 - t_1) = 20 + \frac{1505 - 1863}{1078 - 1863} (40 - 20) = 29.12 \quad (2.23)$$

Table 2.2 Look-up table of knots for computation of temperature

Knot	0	1	2	3
Counts	2,819	1,863	1,078	593
Temperature (°C)	0	20	40	60

- ▶ Nameraná hodnota $n_x = 1505 \Rightarrow t_x = 28,22^\circ\text{C}$
- ▶ Hodnota teploty t_x vypočítaná podľa vzťahu 2.22

